

佛山市帝芝力汽车部件有限公司 职业病危害现状评价

GDYTZWXP2310003

用人单位	名称	佛山市帝芝力汽车部件有限公司	
	地址	广东省佛山市顺德区容桂街道华口社区昌宝东路15号华腾金属工业楼1栋10楼	
	联系人	刘群	
技术服务机构名称		广东昱特技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		符允钊、邓建军、何毅、候艳惠、张新梅、何庆源	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2023-08-01	符允钊、邓建军	张涛
现场采样	2023-08-23	何毅、邓建军	张涛
	2023-08-24	何毅、邓建军	张涛
	2023-08-25	何毅、邓建军	张涛
现场检测	2023-08-23	何毅、邓建军	张涛
	2023-08-24	何毅、邓建军	张涛
	2023-08-25	何毅、邓建军	张涛
编制评价报告	2023-10-18	何毅、符允钊、候艳惠、张新梅、何庆源	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)







