

技术报告公开信息表

一、用人单位基本信息

| | | | |
|--------|------------------------------|----------|--------------------|
| 用人单位名称 | 佛山市顺德区慕亦家具厂 | 统一社会信用代码 | 92440606MA7KA58B71 |
| 检测报告编号 | GDYTZJ2311002 | 检测任务编号 | ZW230642 |
| 所属行业 | 其他家具制造 | 企业规模 | 微型 |
| 联系人姓名 | 张永顺 | 联系电话 | 18188729888 |
| 用人单位地址 | 广东省佛山市顺德区龙江镇龙江社区高潯工业区隔高工业路4号 | | |

二、技术服务项目组人员名单

| | |
|--------|--------------|
| 技术服务机构 | 广东昱特技术服务有限公司 |
| 项目负责人 | 梁伟雄 |
| 项目组成员 | 何毅、梁伟雄、谭净峰 |

三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

| 工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
|------|------------|---------|---------|
| 现场调查 | 2023-09-14 | 何毅、梁伟雄 | 易千千 |
| 现场采样 | 2023-09-23 | 谭净峰、梁伟雄 | 易千千 |
| 现场测量 | 2023-09-23 | 谭净峰、梁伟雄 | 易千千 |

四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

| | |
|--------|--|
| 现场调查相片 |  <p>梁伟雄、何毅、易千千</p> |
|--------|--|



无



谭净峰、梁伟雄、易千千

现场采样相片



梁伟雄

现场测量相片



梁伟雄