

技术报告公开信息表

一、用人单位基本信息

| | | | |
|--------|------------------------------|----------|--------------------|
| 用人单位名称 | 佛山市三水区艺昌盛金属制品厂 | 统一社会信用代码 | 92440607MA4W6M4CX7 |
| 检测报告编号 | GDYTZJ2412077 | 检测任务编号 | ZW241393 |
| 所属行业 | 金属表面处理及热处理加工 | 企业规模 | 微型 |
| 联系人姓名 | 值** | 联系电话 | 136****1247 |
| 用人单位地址 | 广东省佛山市三水区乐平镇禾里坑“深水田”（土名）自编之5 | | |

二、技术服务项目组人员名单


| | |
|--------|--------------|
| 技术服务机构 | 广东昱特技术服务有限公司 |
| 项目负责人 | 何毅 |
| 项目组成员 | 陈盈昌、何毅 |

三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

| | | | |
|------|------------|--------|---------|
| 工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
| 现场调查 | 2024-10-29 | 陈盈昌、何毅 | 梁绍境 |
| 现场采样 | 2024-11-04 | 陈盈昌、何毅 | 梁绍境 |
| 现场测量 | 2024-11-04 | 陈盈昌、何毅 | 梁绍境 |

四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

| | |
|--------|--|
| 现场调查相片 | <div></div> <p>陈盈昌、梁绍境、何毅</p> |
|--------|--|



无



无

现场采样相片



陈盈昌、梁绍境、何毅



何毅

现场测量相片



何毅



何毅