

# 佛山市顺德区佳美电镀有限公司 职业病危害现状评价

## GDYTWXP2409002

|           |            |                                |        |
|-----------|------------|--------------------------------|--------|
| 用人单位      | 名称         | 佛山市顺德区佳美电镀有限公司                 |        |
|           | 地址         | 广东省佛山市顺德区杏坛镇万亩工业园科技五路6号2栋七层    |        |
|           | 联系人        | 梁**                            |        |
| 技术服务机构名称  |            | 广东昱特技术服务有限公司                   |        |
| 技术服务项目组人员 |            | 符允钊、陈盈昌、麦家健、许里夫、何毅、候艳惠、张新梅、何庆源 |        |
| 环节        | 时间         | 参与人员名单                         | 陪同人员名单 |
| 现场调查      | 2024-06-17 | 符允钊、陈盈昌                        | 梁丽霞    |
| 现场采样      | 2024-07-16 | 麦家健、许里夫                        | 梁丽霞    |
|           | 2024-07-17 | 麦家健、许里夫                        | 梁丽霞    |
|           | 2024-07-18 | 麦家健、许里夫                        | 梁丽霞    |
| 现场检测      | 2024-07-16 | 麦家健、许里夫                        | 梁丽霞    |
|           | 2024-07-17 | 麦家健、许里夫                        | 梁丽霞    |
|           | 2024-07-18 | 麦家健、许里夫                        | 梁丽霞    |
| 编制评价报告    | 2024-09-19 | 符允钊、何毅、候艳惠、张新梅、何庆源             |        |

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)



