

佛山市顺德区乐从镇良教恒达五金铸造厂 职业病危害现状
评价 GDYTZWXP2411010

用人单位	名称	佛山市顺德区乐从镇良教恒达五金铸造厂	
	地址	广东省佛山市顺德区乐从镇良教工业区	
	联系人	武**	
技术服务机构名称		广东昱特技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		何毅、邓建军、冼俊文、侯艳惠、张新梅、何庆源	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2024-06-25	何毅、邓建军	武艳姿
现场采样	2024-07-31	邓建军、冼俊文	武艳姿
	2024-08-01	邓建军、冼俊文	武艳姿
	2024-08-02	邓建军、冼俊文	武艳姿
现场检测	2024-07-31	邓建军、冼俊文	武艳姿
	2024-08-01	邓建军、冼俊文	武艳姿
	2024-08-02	邓建军、冼俊文	武艳姿
编制评价报告	2024-11-30	何毅、邓建军、侯艳惠、张新梅、何庆源	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)





