

佛山市顺德区葵风通风设备有限公司职业病危害现状评价

GDYTWXP2510001

用人单位	名称	佛山市顺德区葵风通风设备有限公司	
	地址	广东省佛山市顺德区容桂华口居委会华发路 8 号首层之九	
	联系人	冯**	
技术服务机构名称		广东昱特技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		陈盈昌、何毅、邓建军、梅伟祺、张新梅、何庆源	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2025-08-23	陈盈昌、何毅	陈桂团
现场采样	2025-09-01	陈盈昌、何毅	陈桂团
	2025-09-02	陈盈昌、何毅	陈桂团
	2025-09-03	陈盈昌、何毅	陈桂团
现场检测	2025-09-01	陈盈昌、何毅	陈桂团
	2025-09-02	陈盈昌、何毅	陈桂团
	2025-09-03	陈盈昌、何毅	陈桂团
编制评价报告	2025-10-27	邓建军、何毅、梅伟祺、张新梅、何庆源	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)



